

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepestraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.2890 - 216.2891
Fax (03) 238.8665

ZETEL BRUSSEL
Cluytlaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.8182
Fax (02) 230.8008



O. ref.: 16731A
U. ref.:

VERSLAG NR. 296030804

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Ghesbete 29/31
Aarschot

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Vermacken en Co

Adres: Borchouts 53 Tiel-Waer

INSTALLATEUR: Laereus Brunel

Adres: _____

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/3/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Elektrabel

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen: Bij n.a.

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 38220 V Bescherming van de aansluiting: 3L A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A IV 1380V dlf 01/3A

Type van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 7 ; RA: 16,5 Ohm; RI tot 15 MOhm

BESCHRIJVING: 2 eene kumpen 20A of dlf 01/3A
4 " " " 16A
1 " " " 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, DEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de aangeduide en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/3/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER: [Handwritten Signature]
nr. + naam + functiewaardering

De directeur: _____

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTW

Controleringsinstelling erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPENVan der Swaepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65**ZETEL BRUSSEL**Cloustraan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08STROOMLEVERANCIER: Elektabel

Ref.: _____ Teller nr.: _____

Index: _____

O. ref.: 16731/B

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 2396030805**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**ADRES INSTALLATIE: Geste Steep 29/3-1
Aarschot

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Vermaelen en Co

Adres: _____

INSTALLATEUR: Lucien Brunel

Adres: _____

BTW OF IK: _____

Datum van het onderzoek: 8/3/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormighedsonderzoek - controlebezoek volgens AREI art. 270 (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaring: Type der lokalen: Gif n 2Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting: 32Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/10 1320V dispo. 3AType van de aardelektrode: lus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TTAantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 1615 Ohm; RI tot 10 MOhmBESCHRIJVING: 2 eenf kringen 20A of dispo. 3A

3	"	4	20A
2	"	"	16A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindtoets en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 8/3/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 - De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER

nr. _____ handtekening:

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepestreet 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL

Clovislan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: 16754/c

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 2396030806

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: grote nr 29/34
Auschoot

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Yermacken en Co

Adres: _____

INSTALLATEUR: Lucien Brunet

Adres: _____

BTW OF IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektabel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 8/31/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormighedsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Elektabel

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Café n 3

Begin werken: Fundering vóór nr. 1.10.81 - Elektrische installatie vóór nr. 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting 32

Voedingekabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/10/380V de/013A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 16,5 Ohm; RI tot 7,5 MOhm

BESCHRIJVING: 1 ecuf kump 20A
1 " " 16A
3 " " 16A
2 " " 20A
1 of de/013A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd voorzien en de arbeids- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/31/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 23 Hett

De directeur: _____

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.2890 - 216.2891
Fax (03) 231.8665

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.8182
Fax (02) 230.8008



O. ref.: 16431/D
U. ref.:

VERSLAG NR. 23/6030807

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Giebest 29/3-1
Aarschot

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Vermaeten en Co

Adres:

INSTALLATEUR: Lavinus Brunel

Adres:

BTW OF IK:

STROOMLEVERANCIER: Elekchabel
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 8/3/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Elekchabel Giff. n 4.
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 3x210 v Bescherming van de aansluiting 32 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/10/320V de/93A
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA 165 Ohm; RI tot 5 MOhm

BESCHRIJVING:
1 eenf kring 16A } of de/93A
2 " " 20A }
3 " " 16A }
4 " " 10A }

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de benaming en aansluitingschema's worden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/3/2001 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT ONDERZOEKER: [Handwritten signature]

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW




Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepsstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.2890 - 216.2891
Fax (03) 238.8865

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.8182
Fax (02) 230.8008

O. ref.:

U. ref.:

16731/E

VERSLAG NR.: 246030808

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Grestbest 2A/B-1
Aarschot

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Vermacken en Co

Adres:

INSTALLATEUR:

Lacroix Brunet

Adres:

BTW OF IK:

STROOMLEVERANCIER:

Elektabel

Ref.:

Teller nr.:

Index:

Datum van het onderzoek: 8/31/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: 2 Elekabel

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting 3x32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type 40A/IV/380V dePoma

Type van de aardelektrode: lus (boren) pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 1615 Ohm; RI tot 25 MOhm

BESCHRIJVING:

1 eenf kump 20A of dePoma
2 4 16A
3 4 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1

De installatie is conform. De algemene ADS werd vergeleken in de draad- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/31/1014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

3

De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER:

nr. + naam + handtekening

23 [Handwritten signature]

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel: (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax: (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel: (02) 230.81.82
Fax: (02) 230.80.08



STROOMLEVERANCIER :

Elektrabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

O. ref.: 16734/F

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 2396030809

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Grootste 2A/3-1 Aarschot

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Vermacken en Co

Adres : _____

INSTALLATEUR : Bruneel

Adres : _____

BTW OF IK : _____

Datum van het onderzoek : 8/3/96 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : Elektrabel

Begin werken : Fundering vóór- en na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór- en na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting 1x 32 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm² Alg. schakelaar : type 40A/IV/380V de Persta

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 8 ; RA 16,5 Ohm; RI tot 7,5 MOhm

BESCHRIJVING :

2 euse kansen tot of de Persta
2 " " " " " " " " " "
4 " " " " " " " " " "

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de doordrads en situatieschema's worden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/3/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER :

nr. + naam + handtekening

Hett

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepestraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 239.96.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.90.09



O. ref.: 16941/6
U. ref.:

VERSLAG NR. 2396030810

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Grestebits 29131 Aarschot

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Vermaacken en Co

Adres:

INSTALLATEUR: Kruisde Brunel

Adres:

BTW OF IK:

STROOMLEVERANCIER: Plekstabel
Ref.: Teller nr.:
Index:

Datum van het onderzoek: 8/3/96 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Plekstabel
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voortopig - Verzwaring: Type der lokalen: geen
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 3X110 V Bescherming van de aansluiting 3X32
Voedingskabel hoofdbord: 9 x 10 mm² Alg. schakelaar: type 40A/10 1/3 200 de for 34
Type van de aardelektrode: lus (baten) pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 16,5 Ohm; RI tot 30 MOhm

BESCHRIJVING:
1 oep hoop 16A 3 of de for 34
1 " " 10A 3 of de for 34
2 " " 16A
2 " " 20A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindnaden en situatieschema's werden voor gezien getekend.
2. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/3/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
3. De installatie is niet conform.
4. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
5. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT ONDERZOEKER
nr. + naam + aftekening

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

C. Quynh.

STROOMLEVERANCIER :

E. Pektabel

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: *16731/H*
U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *1960308-11*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Profesta 2A/B-1
Bauschot*

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: *Vermaeten cu Co*

Adres: _____

INSTALLATEUR: *Levidis Brunel*

Adres: _____

BTW OF IK: _____

Datum van het onderzoek: *7/31/96* Aard van het onderzoek: *gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:*

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *E. Pektabel*

Aard installatie: *Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring*; Type der lokalen: *Woning + garage*

Begin werken: *Fundering vóór- of 1.10.81 - Elektrische installatie vóór- na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86*

Aansluiting: Spanning: *230 v* Bescherming van de aansluiting: *3x32 A*

Voedingskabel hoofdbord: *4 x 10 mm²* Alg. schakelaar: type *40A/10/130V de P103A*

Type van de aardelektrode: *lus - baren - pennen - horizontale geleider* Schema: *TT*

Aantal borden: *2*; Aantal eindstroombanen: *3/5*; RA: *16,5* Ohm; RI tot: *2,5* MOhm

BESCHRIJVING:

*I 3 eenf. groepen 16A
II 1 eenf. groep 16A of de P103A
3 " " " 20A
1 " " " 16A*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzagend in de omstandigheden en situaties die hierna werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *8/1/2007* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER: *[Signature]*
nr. + naam + functietoelichting

De directeur:

V.G.V.:

METHODEN

ELECTRABEL
DISTRIBUTE NOORD



Det : 01 Juni 1994

ELEKTRICITEIT

Ref : T 171


Blz : 21

ONDERWERP : L.S.AFTAKKING : NIEUWE METERKAST ELECTRABEL TYPE 25S60

BESTELBLAD

ADRES : *Diestsestraat 29 - AARSCHOT*
NUMMER :
STRAAT :
GEMEENTE :

OPSTELLING : 7 tot 8 meters ; enkel- of dubbel tarief



Module A + C2

242 | 001 001 | V01
242 | 001 005 | V05

De installateur- elektricien

Naam:
Adres: